

# 四川省住房和城乡建设厅安全生产管理委员会办公室文件

川建安办〔2017〕11号

---

## 四川省住房和城乡建设厅 安全生产管理委员会办公室关于 深刻汲取广东从化第七热电厂坍塌事故教训 切实加强全省建筑施工安全生产工作的紧急通知

各市（州）住房城乡建设行政主管部门：

3月25日上午8:00左右，广州市从化在建第七热力发电厂发生作业平台坍塌事故，造成9人死亡、2人受伤。张高丽副总理作出重要指示，要求全力做好救援救治、事故处理和善后工作。为深入贯彻落实张高丽副总理重要指示精神，深刻汲取事故教

训，切实加强全省建筑施工安全生产工作，防止类似事故的发生，现将有关要求通知如下：

### **一、深刻汲取事故教训，强化红线意识**

各级住房城乡建设行政主管部门要深刻汲取此次事故及2016年江西丰城“11.24”和我省南充阆中市“8.22”模板支架坍塌事故教训，不断强化安全生产红线意识和底线思维，清醒认识当前安全生产形势，结合当地实际，举一反三，认真研究查找建筑施工安全生产的薄弱环节和主要问题，制定行之有效监管措施。认真履行政府部门监管责任，督促企业严格落实主体责任，层层压紧责任、层层传递压力，把安全生产各项制度、措施、要求层层落实到一线操作人员，确保安全生产监管无盲区、责任不断档，切实保障人民群众生命财产安全。

### **二、严格落实工程建设相关企业安全生产主体责任**

各建设、施工、监理等单位要严格落实安全生产主体责任，特别是建设单位要严格工程承包管理，加强工期管控，合理统筹组织施工。施工企业要落实基层项目部安全责任，并细化到施工作业现场的每一个技术环节和岗位操作人员；要进一步强化施工现场安全管理，规范施工流程，严格作业程序，细化安全措施，严格落实施工方案，确保做到“五个必须”，即：施工作业前必须编制施工方案，施工方案必须按规定审批或论证，施工作业前必须进行安全技术交底，施工过程中必须按施工方案施工，施工方案完成后必须经验收合格后方可进入下道工序。要进一步加强

对现场作业人员特别是架子工、起重机械安装拆卸工等特种作业人员的培训、考核和监督管理，培养一线作业人员遵章守纪习惯，提高安全防护意识，杜绝施工现场“三违”（违章指挥、违规作业和违反劳动纪律）行为。

### 三、强化风险源头管控，深入开展建筑施工安全专项整治

各级住房城乡建设行政主管部门要坚持“把风险管控挺在隐患前边、把隐患排查治理挺在事故前面”，以对重大隐患和非法违法行为“零容忍”的态度，按照《四川省住房和城乡建设厅关于印发2017年全省房屋建筑和市政工程施工安全专项整治工作方案的通知》（川建质安发〔2017〕181号）统一部署，以脚手架、高支模、起重机械、深基坑等危险性较大分部分项工程为重点，狠抓安全隐患排查和整改，做到横向到底，纵向到边，不留死角盲区。严格落实隐患挂牌督办制，实行隐患问责，将事后追究问责向事前防范转变。建立隐患排查治理台账，对安全隐患排查、登记、评估、报告、监控、治理、验收销号各环节实施闭环管理，并对隐患整改情况进行跟踪验证。对查出隐患较多、制度执行不到位、隐患整改不到位的项目和相关责任主体，要采取断然措施，必须责令项目停工整改，并对相关责任主体依法进行处罚，严防事故发生。

### 四、认真查处事故，严肃追究责任

要按照“四不放过”和“依法依规、科学严谨、实事求是、注重实效”的原则，严肃追究事故责任单位和责任人的责任，特

别要加大对企业法定代表人和项目负责人查处力度，让肇事企业和个人付出应有代价、产生切肤之痛。同时，要全面及时公开企业和个人的违法违规行爲、安全隐患排查、安全事故的查处等信息，切实发挥事故警示震慑教育作用。

四川省住房和城乡建设厅  
安全生产管理委员会办公室

2017年3月26日